

Неисправность модуля зажигания Пежо307 DIAMAG 1

Добавил(а) Administrator


03.08.10 01:55 - Последнее обновление 25.11.18 04:13

Ниже осциллограммы снятые с нерабочего модуля зажигания пежо307.


В модуле две спаренные катушки, одна пара явно со сниженной энергией разряда.

Снято с помощью емкостной пластины.

Неисправная катушка:



Исправная катушка:



Эта же осциллограмма в увеличенном виде

