

Хонда Аккорд прогар клапана DIAMAG 1

Добавил(а) Administrator

03.08.10 02:04 - Последнее обновление 25.11.18 04:12

Осциллограмма с датчика разряжения во впускном коллекторе с Хонды Аккорд 1997 года, мотор 2 литра, не работает 1 цилиндр - подозрение на прогар выпускного клапана.

Сигнал снят нашим датчиком разряжения. Мотортестер DIAMAG 1.

