

Диагностический отчет о потоке данных

Ремонтная мастерская

Мастерская:2
Адрес:
Почтовый индекс:
Телефон:
Эл. адрес:
Серийный номер:988430811357
Время испытания:2024-05-01 18:04:09



Информация о а/м

Серии а/м:VAZ
Версия ПО а/м:V16.13
Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027
Диагностический путь:Engine system > Bosch > Bosch M 7.9.7 E4

Data Stream

Название	Значение	Единица
Потребность в моменте для регулирования XX :Iчасть	0	%
Потребность в моменте для регулирования XX :PD -часть	0	%
Продувка адсорбера	OFF	
Пусковая характеристика	Rus	
Расход топлива	0	л/ч
Расчетная нагрузка	22.50	%
Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора управляющего)	0.26	В
Сигнал датчика неровной дороги (верт.ускорение)	-6.25	g
Сигнал ДК после нейтрализатора (диагн)	-0.20	В
Скорость автомобиля	0	км /ч
Сопротивление ДК до нейтрализатора	0	Ом
Сопротивление ДК после нейтрализатора	0	Ом

