

Диагностический отчет о потоке данных

Ремонтная мастерская

Мастерская:2
Адрес:
Почтовый индекс:
Телефон:
Эл. адрес:
Серийный номер:988430811357
Время испытания:2024-05-01 18:04:30



Информация о а/м

Серии а/м:VAZ
Версия ПО а/м:V16.13
Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027
Диагностический путь:Engine system > Bosch > Bosch M 7.9.7 E4

Data Stream

Название	Значение	Единица
Среднее значение амплитуды ДК после нейтр . приведенное к 1)	0	
Среднее значение неравномерности вращения коленвала	20379.32	1/c2
Степень продувки адсорбера	0	%
Суммарное число пропусков воспл	0	
Счетчик пропусков воспл ,цил .1	58112	
Счетчик пропусков воспл ,цил .2	0	
Счетчик пропусков воспл ,цил .3	0	
Счетчик пропусков воспл ,цил .4	0	
Текущий коэф т коррекции длительности впрыска топлива	0.00	
Температура впускного воздуха	49.50	degree C
Температура охлаждающей жидкости	1.50	degree C
Температура охлаждающей жидкости при пуске	61.50	degree C

